



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 17687

Instalação de sinalização de solo na rotatória defronte ao Jundiaí Shopping - Av. 9 de Julho - com a maior brevidade possível.



Considerando que as obras de readequação da Av. 9 de julho ainda não acabaram e que a rotatória localizada defronte ao Jundiaí Shopping ainda não contou com a conclusão das melhorias;

Considerando que as vias que circundam essa rotatória estão sem qualquer tipo de sinalização e os veículos, desorientados, avançam uns por cima dos outros,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para instalação de sinalização de solo na rotatória defronte ao Jundiaí Shopping - Av. 9 de Julho - com a maior brevidade possível.

Sala das Sessões, em 05 de abril de 2016.

RAFAEL TURRINI PURGATO

'Prof. RAFAEL PURGATO'