



# Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

## INDICAÇÃO N° 17697

Retificação de solo na Rua Ideal Padrão, toda a extensão, Núcleo Colonial Barão de Jundiaí.




Considerando que a rua está cheia de buracos, causando empoçamentos quando chove, e que a água invade as casas dos moradores, causando grandes transtornos,

Considerando que além disso, os buracos deixam o local intransitável para veículos automotores, que não conseguem trafegar na via,

*INDICO* ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Retificação de solo na Rua Ideal Padrão, toda a extensão, Núcleo Colonial Barão de Jundiaí.

Sala das Sessões, em 05 de abril de 2016.

  
JOSE ADAIR DE SOUSA