



## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 17.722

Substituição de lâmpada queimada em poste localizado na Rua da Pitanga (Chácara Malota).



**CONSIDERANDO** que na Rua da Pitanga, próximo ao entroncamento com a Rua Dr. Wellington Barbosa Martins, no Bairro Chácara Malota, existe um poste com a lâmpada queimada;

**CONSIDERANDO** que a falta de iluminação causa insegurança aos moradores e favorece a prática de delitos e outros atos ilícitos;

**CONSIDERANDO** as solicitações recebidas,

**INDICO** ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para **substituição de lâmpada queimada** em poste localizado no referido endereço.

Sala das Sessões, em 05 de abril de 2016.

  
GERSON SARTORI