



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 17857

Manutenção de guias e sarjetas na Rua Dr. Benedito Godoy Ferraz, altura do número 545 (Vila Hortolândia).



A má condição das guias e sarjetas na altura do número 545 da Rua Dr. Benedito Godoy Ferraz, em Vila Hortolândia, impede o correto escoamento de água, causando acúmulo propício a se tornar um criadouro para mosquitos, além de outros transtornos.

Por isso,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para o conserto de buracos e nivelamento de guias e sarjetas do local.

Sala das Sessões, em 12 de abril de 2016.


PAULO MALERBA