




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 17.901

Substituição de tampa de inspeção localizada na Rua Santo André, defronte ao nº 94 (Vila Pirapora).



CONSIDERANDO que a tampa de inspeção localizada na Rua Santo André, defronte ao nº 94, na Vila Pirapora, foi danificada/retirada;

CONSIDERANDO que tal fato tem prejudicado o tráfego de veículos no local, e considerando ainda o risco de acidentes ocasionado pela ausência da tampa,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição da tampa de inspeção no referido endereço.

Sala das Sessões, em 12 de abril de 2016.

JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS
"Tico"