

Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 17.950

Remoção ou substituição de árvore na Rua José Fontebasso, defronte ao nº 453 (Caxambu).



CONSIDERANDO que na Rua José Fontebasso, defronte ao nº 453, no Caxambu, existe uma árvore que está danificando a calçada e o muro da residência, visto que as raízes estão provocando inúmeras rachaduras na calçada, atrapalhando o tráfego de pedestres, além de galhos que constantemente se soltam e podem vir a machucar uma pessoa;


CONSIDERANDO que alguns galhos encontram-se entrelaçados à rede elétrica (como se pode ver nas duas fotos anexas), o que pode causar problemas mais sérios;

CONSIDERANDO que, além do dano material, tal situação causa transtornos e coloca em risco a integridade física de pessoas,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para **remoção ou substituição** de árvore no referido endereço.

Sala das Sessões, em 19 de abril de 2016.


GERSON SARTORI



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

ANEXO DA INDICAÇÃO N.º 17.950

