




## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 18017

Repinte da sinalização de solo e reinstalação de tachões na Rua Aristides Mariotti, esquina com a Av. Antonio Pincinato.




Considerando que foi realizada, há aproximadamente dois anos, pintura de sinalização de solo, incluindo faixas para pedestres, e instalação de tachões de modo a formar uma ilha de segurança e impedir conversões irregulares na Rua Aristides Mariotti esquina com a Av. Antonio Pincinato.

Considerando que após obras da empresa DAE S/A no local, além das diversas irregularidades no asfalto da via, foram apagadas as faixas e removidos os tachões, sem a reimplantação, permitindo manobras irregulares por motoristas, como ultrapassagens no local, e colocando em risco pedestres diariamente,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repinte da sinalização de solo e reinstalação dos tachões na Rua Aristides Mariotti esquina com a Av. Antônio Pincinato.

Sala das Sessões, em 19 de abril de 2016.

  
PAULO MALERBA