



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 18356

Pintura, limpeza e reparos no Viaduto São João Batista (Bairro Ponte São João).



Considerando que o Viaduto São João Batista, no Bairro Ponte São João, está com a pintura já desgastada e com a calçada com vários desníveis, buracos e plantas daninhas crescendo entre pequenas frestas;

Considerando que, no atual estado, o viaduto impacta negativamente a estética da cidade;

Considerando que a calçada do viaduto tem muitos buracos e desníveis que podem acumular água, além de atrapalhar a locomoção dos pedestres, que muitas vezes têm de se arriscar a andar pela via de tráfego,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para pintura, limpeza e reparos no referido viaduto.

Sala das Sessões, em 10 de maio de 2016.

ROBERTO CONDE ANDRADE
'Pastor ROBERTO CONDE'