



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 18625

Repintura de sinalização de solo em toda extensão da Rua São Benedito (Vila Aparecida).



CONSIDERANDO a reclamação dos munícipes de que a sinalização de solo existente na Rua São Benedito, na Vila Aparecida, está desgastada pelo tempo, quase sem visibilidade, necessitando ser repintada em toda extensão da via;

CONSIDERANDO que a sinalização é importante para a segurança de todos, para organizar o trânsito e facilitar a circulação dos motoristas pelo local, os quais conseguirão trafegar melhor pela rua, evitando assim possíveis acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repintura de sinalização de solo em toda extensão da Rua São Benedito (Vila Aparecida).

Sala das Sessões, em 24 de maio de 2016.

NELSON JOSÉ CREPALDI