



## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 18752

Tapamento de buraco no leito carroçável da Avenida Vítório Pavan, defronte ao número 421 (Parque São Luiz).



Considerando que no local existe um buraco no pavimento asfáltico, que pode ocasionar danos aos veículos que por lá transitam,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco no leito carroçável da Avenida Vítório Pavan, defronte ao número 421 (Parque São Luiz).

Sala das Sessões, em 31 de maio de 2016.

  
JOSE GALVÃO BRAGA-CAMPOS

'Tico'