




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 18750

Repinte de sinalização horizontal, em especial da faixa de divisão de pistas, na Avenida Comendador Antônio Borin (Caxambu).



Considerando que a sinalização de trânsito tem importância fundamental na prevenção de acidentes e, considerando também, que a sinalização existente na via pública citada encontra-se bastante apagada,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repinte de sinalização horizontal, em especial da faixa de divisão de pistas, na Avenida Comendador Antônio Borin (Caxambu).

Sala das Sessões, em 31 de maio de 2016.

JOSE GALVÃO BRAGA CAMPOS
'Tico'