



INDICAÇÃO Nº 6423

Estudos para melhor adequação de rotatória existente na Av. Henrique Brunini, em frente ao nº 1.606 (Jardim Novo Horizonte).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

20 / 03 / 2018

Considerando que fui procurado por moradores locais, que solicitam a diminuição do diâmetro da ilha central da rotatória ali existente;

Considerando que informam que veículos grandes como ônibus e caminhões encontram dificuldades para fazerem a curva, por vezes invadindo parte da calçada e até parte da rotatória, o que ocasionou a remoção inúmeros tachões;

Considerando que o espaço demasiadamente largo e a falta de alguns tachões permite que motociclistas trafeguem normalmente pela ilha central,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para **estudos para melhor adequação de rotatória** existente na Av. Henrique Brunini em frente ao nº 1.606, no Jardim Novo Horizonte.

Sala das Sessões, em 20 de março de 2018.

CÍCERO CAMARGO DA SILVA

'Cícero da Saúde'



ANEXO DA INDICAÇÃO N.º 6423





ANEXO DA INDICAÇÃO N.º 6423

