


INDICAÇÃO N° 6550

Estudos visando à instalação de lombadas em pontos de maior velocidade na Avenida dos Imigrantes Italianos.



CONSIDERANDO os constantes acidentes ocorridos na Avenida dos Imigrantes Italianos;

CONSIDERANDO que recentemente houve um acidente com óbito;

CONSIDERANDO que naquela avenida não existe nenhum tipo de redutor de velocidade;

CONSIDERANDO que somente as placas indicativas não são suficientes para controle da velocidade,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para estudos visando à instalação de lombadas em pontos de maior velocidade na Avenida dos Imigrantes Italianos.

Sala das Sessões, em 27 de março de 2018.

RAFAEL ANTONUCCI