




**INDICAÇÃO N° 6585**

Corte de mato nas calçadas, operação tapa buraco e redutor de velocidade na Avenida Comendador Antônio Carbonari (Bairro Traviú).

ENCAMINHE-SE.

  
Presidente

27/03/2018

Considerando que o Bairro Traviú é uma área com grande densidade de sítios, chácaras e residências;


Considerando a grande movimentação de pessoas e veículos leves e pesados na Av. Comendador Antônio Carbonari;

Considerando que a via é utilizada por jovens e criança para irem a escola;

Considerando que este gabinete recebeu vários contatos de moradores do Bairro, inclusive e-mail, informando que o Bairro Traviú está em situação de **abandono**, sem receber atenção da Prefeitura do Município, e que necessitam de **URGÊNCIA** dos serviços, pois as crianças, devido o mato alto nas calçadas, estão utilizando o leite carroçável para caminharem até a escola, correndo risco vida,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para **corte de mato, operação tapa buracos e redutor de velocidade em toda extensão da Avenida Comendador Antônio Carbonari, no Bairro Traviú.**

Sala das Sessões, em 27 de março de 2018.

  
**ANTONIO CARLOS ALBINO**  
'Albino'