



**INDICAÇÃO Nº 6856**

Nivelamento e aplicação de pedrisco na Rua José Piovesan Filho em toda sua extensão (Parque Carolina).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

10 / 04 / 2018

Considerando que o leito carroçável da Rua José Piovesan Filho, no Parque Carolina, está com muitos buracos e ravinas, o que está dificultando a passagem dos veículos,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para nivelamento e aplicação de pedrisco na via acima mencionada.

Sala das Sessões, em 10 de abril de 2018.

**ROBERTO CONDE ANDRADE**

*'Pastor Roberto Conde'*