



INDICAÇÃO Nº 6.922

Manutenção emergencial do telhado do Centro Jundiaense de Cultura Jorosil (Centro).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

10/04/2018

Considerando o péssimo estado de conservação do telhado do Centro Jundiaense de Cultura Jorosil com telhas soltas, beirais, rufos e tabeiras degradados pela ação do tempo;

Considerando que o telhado, na situação em que se encontra, favorece a infiltração de água, o que impacta na conservação do prédio como um todo e pode atingir o acervo artístico da Pinacoteca Municipal Diógenes Duarte Paes ali acondicionado;

Considerando, ainda, o risco para visitantes, funcionários e passantes, de queda de telhas e madeiras que se encontram visivelmente soltas;

Considerando que a conservação de próprios públicos faz parte da atuação do Poder Executivo e deve ser feita periodicamente para preservar o patrimônio público e caso não seja realizada acaba onerando o erário ao exigir intervenções emergenciais e de maior porte;

Considerando os reiterados ofícios, sobre a mesma demanda, que foram parcialmente atendidos com a pintura recente do prédio (OF. RRS 17/2015, protocolado em 26/01/2015; OF. RSS 396/2016, protocolado em 14/10/2016; e OF. RSS 34/2017, protocolado em 23/01/2018),

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção emergencial do telhado do Centro Jundiaense de Cultura Jorosil.

Sala das Sessões, em 10 de abril de 2018.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA