



INDICAÇÃO Nº 7.362

Pintura da sinalização de solo em toda a extensão da Avenida Presbítero Manoel Antônio Dias Filho (Parque Residencial Jundiaí).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

08/05/2018

Considerando que em toda extensão da Avenida Presbítero Manoel Antônio Dias Filho e do Parque Residencial Jundiaí, a sinalização de solo está bastante desgastada e, em alguns trechos ela não aparece, sendo fator causador de acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para os serviços de pintura da sinalização de solo na referida via.

Sala das Sessões, em 08 de maio de 2018.

ROMILDO ANTONIO DA SILVA