



**INDICAÇÃO N° 7554**

Recapeamento em toda a extensão da Av. Eng. João Fernandes Gimenes Molina (Bairro do Poste).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

22/05/2018

CONSIDERANDO que a presença de buracos e ondulações em toda a extensão da Av. Eng. João Fernandes Gimenes Molina, no Bairro do Poste, atrapalha o fluxo do trânsito, aumenta o risco de acidentes e danifica os veículos que por ali trafegam;

CONSIDERANDO que pelo estágio de degradação do piso, ações de operação tapa-buracos são insuficientes para conservação da via em médio e longo prazos,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para recapeamento em toda a extensão da Av. Eng. João Fernandes Gimenes Molina (Bairro do Poste).

Sala das Sessões, em 22 de maio de 2018.

EDICARLOS VIEIRA

'Edicarlos Vetor Oeste'