



INDICAÇÃO N° 7.828

Reparo no asfalto na esquina da Rua General Newton Brayner Nunes da Silva com a Rua Carlos Fernandes Netto (Vila Marlene).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

05/06/2018

Considerando que o asfalto na esquina da Rua General Newton Brayner Nunes da Silva com a Rua Carlos Fernandes Netto, em Vila Marlene, está bastante deteriorado, prejudicando o trânsito,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a execução de reparo na camada asfáltica no local mencionado.

Sala das Sessões, em 05 de junho de 2018.

VALDECI VILAR MATHEUS

'Delano'