



INDICAÇÃO Nº 8051

Readequação de fiação caída sobre passeio público entre os números 111 e 123 da Rua João Buscato (Jardim Santa Gertrudes).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

19 / 06 / 2018

Considerando que a fiação do poste encontra-se suspensa, colocando em risco a integridade dos pedestres,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, objetivando a readequação de fiação caída sobre passeio público entre os números 111 e 123 da Rua João Buscato, no Jardim Santa Gertrudes

Sala das Sessões, em 19 de junho de 2018.

ADRIANO SANTANA DOS SANTOS
ADRIANO SANTANA DOS SANTOS
'Dika Xique Xique'