


**INDICAÇÃO N° 8092**

Reparos nas defensas do Viaduto São João Batista, que liga a Avenida São João à Rua Dr. Torres Neves.

ENCAMINHE-SE.

  
Presidente


26 / 06 / 2018

**CONSIDERANDO** que desde o acidente com a caminhonete que caiu do Viaduto São João Batista, uma faixa da via está interditada por causa das defensas que estão quebradas, atrapalhando o trânsito local;

**CONSIDERANDO** que o acidente já ocorreu há 1 mês e que é demanda de solução urgente, entretanto, até o momento os reparos não foram realizados, o que coloca em risco quem trafega pelo local,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, objetivando os necessários reparos nas defensas do Viaduto São João Batista, que liga a Avenida São João à Rua Dr. Torres Neves.

Sala das Sessões, em 26 de junho de 2018.

  
GUSTAVO MARTINELLI