



INDICAÇÃO N° 8138

Melhoria do escoamento das águas pluviais na Rua Lauro Rodrigues de Moraes, próximo do n° 70 (Vila Marlene).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

26/06/2018

Considerando que por ocasião das chuvas, as águas escoam pela viela existente no local até a Rua Lauro Rodrigues de Moraes, nas proximidades do n° 70, em Vila Marlene;

Considerando que não existem bueiros ou bocas de lobo para dar vazão a elevada quantidade de água;

Considerando que as propriedades do lado ímpar da rua são inundadas pelas águas, causando transtornos e prejuízos aos moradores,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para melhoria do escoamento das águas pluviais no local acima mencionado.

Sala das Sessões, em 26 de junho de 2018.

DOUGLAS MEDEIROS