



INDICAÇÃO N° 8139

Tapamento de buraco localizado na esquina da Rua Moreira César com a Rua Dr. Hegg (Vila Arens).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

26/06/2018

Considerando que o buraco localizado na esquina da Rua Moreira César com a Rua Dr. Hegg, em Vila Arens, coloca em risco a segurança dos motoristas, passageiros do transporte coletivo e pedestres,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento do buraco localizado na esquina das artérias acima mencionadas.

Sala das Sessões, em 26 de junho de 2018.

DOUGLAS MEDEIROS