



INDICAÇÃO Nº 8214

Tapamento de buraco na Rua Dr. Egg, próximo do nº. 473 (Vila Arens II).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

03 / 07 / 2018

Considerando que no endereço abaixo mencionado o leito carroçável da artéria está esburacado, o que atrapalha o fluxo dos veículos;

Assim,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, objetivando o tapamento de buraco na Rua Dr Egg, próximo do nº. 473, em Vila Arens II.

Sala das Sessões, em 03 de julho de 2018.

PAULO SERGIO MARTINS

'Paulo Sergio - Delegado'