



INDICAÇÃO N° 8.277

Melhorias na sinalização de solo na Rua José do Patrocínio, nas imediações da Ponte Torta (Jardim São Bento).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

03/07/2018

CONSIDERANDO que a sinalização de solo existente na Rua José do Patrocínio, nas imediações da Ponte Torta, não direciona adequadamente os motoristas para que façam o traçado com segurança;

CONSIDERANDO que além das sinalizações com setas, deverá ter a sinalização com a indicação “SÓ”,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para melhorias na sinalização de solo na Rua José do Patrocínio, nas imediações da Ponte Torta.

Sala das Sessões, em 03 de julho de 2018.

RAFAEL ANTONUCCI