



INDICAÇÃO Nº 8.537

Desassoreamento do Rio Jundiaí, principalmente no trecho da Avenida Antonio Frederico Ozanam que compreende seu cruzamento com a Avenida Armando Giasseti ao seu cruzamento com a Avenida Caetano Gornati (bairro Engordadouro).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

07/08/2018

Considerando que o assoreamento do Rio Jundiaí, principalmente no trecho da Avenida Antonio Frederico Ozanam que compreende seu cruzamento com a Avenida Armando Giasseti até seu cruzamento com a Avenida Caetano Gornati, bairro Engordadouro, tem culminado com a ineficácia de vazão do córrego do Jardim Sorocabana e inundações nas casas do bairro;

Considerando que citamos um de seus trechos mais críticos, mas há necessidade de manter o desassoreamento em toda sua extensão do rio para evitar inundações,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para desassoreamento do Rio Jundiaí, principalmente no trecho da Avenida Antonio Frederico Ozanam supracitado.

Sala das Sessões, em 07 de agosto de 2018.

ADRIANO SANTANA DOS SANTOS
ADRIANO SANTANA DOS SANTOS

'Dika Xique Xique'