



**INDICAÇÃO N° 8832**

Repinte de sinalização de PARE em todos os cruzamentos da Vila São Sebastião.

ENCAMINHE-SE.

  
Presidente

28/08/2018

Considerando que as sinalizações de solo no bairro estão desgastadas, e que a ausência da sinalização de PARE, deixa o trânsito confuso comprometendo a segurança no local,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repinte de sinalização de PARE em todos os cruzamentos da Vila São Sebastião

Sala das Sessões, em 28 de agosto de 2018.

ADRIANO SANTANA DOS SANTOS  
ADRIANO SANTANA DOS SANTOS

'Dika Xique Xique'