



INDICAÇÃO N° 8900

Repintura das lombadas existentes em toda a extensão da Avenida Humberto Cereser (Bairro Caxambu).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

28 / 08 / 2018

CONSIDERANDO que as lombadas existentes na Avenida Humberto Cereser, no Bairro Caxambu, estão com a pintura desgastada, o que coloca em risco a segurança do trânsito,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repintura das lombadas supracitadas.

Sala das Sessões, em 28 de agosto de 2018.

RAFAEL ANTONUCCI