



INDICAÇÃO Nº 9030

Revitalização da praça Sílvio Camargo, esquina das Ruas Henrique Olaf Hedman e Nicolau Coelho (Vila Rafael de Oliveira).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

04 / 09 / 2018

Considerando o mau estado de conservação da praça abaixo mencionada, pede-se:

1. Substituição da lixeira existente que hoje está com o fundo furado e instalação de mais destes equipamentos no local;
2. Manutenção da iluminação pública;
3. Instalação de conjuntos de mesas e bancos de concreto nos dois patamares inferiores;
4. Poda das copas e raízes das árvores de toda a praça, principalmente a vizinha da casa de número 93 da Rua Nicolau Coelho;
5. Reparos nos pisos concretados em especial nos locais danificados pelas raízes das árvores;
6. Recomposição dos canteiros com vegetação e plantas adequadas (paisagismo);
7. Verificar e corrigir condutos de energia elétrica expostos no piso;
8. Pintura geral.

Assim,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, objetivando a revitalização da praça Sílvio Camargo, esquina das Ruas Henrique Olaf Hedman e Nicolau Coelho (Vila Rafael de Oliveira).

Sala das Sessões, em 04 de setembro de 2018.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA