



INDICAÇÃO Nº 9110

Repintura da sinalização de solo na Rua Vigário João José Rodrigues no trecho entre a Rua José do Patrocínio e a Rua Moisés Abaid (Vila Arens).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

11 / 09 / 2018

Considerando que não existe sinalização de solo separando as faixas de rolamento na Rua Vigário João José Rodrigues, no trecho entre a Rua José do Patrocínio e a Rua Moisés Abaid, na Vila Arens;

Considerando que essa situação coloca em risco a segurança dos motoristas, usuários de transportes coletivos e pedestres,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a repintura da sinalização de solo no local supracitado.

Sala das Sessões, em 11 de setembro de 2018.

DOUGLAS MEDEIROS