



**INDICAÇÃO Nº 9191**

Estudo apara manutenções estruturais no viaduto da Avenida Jundiaí, sobre a Avenida Nove de Julho (Bairro Anhangabaú).

ENCAMINHE-SE.


  
Presidente  
18/09/2018

CONSIDERANDO a existência de possíveis problemas estruturais no viaduto da Avenida Jundiaí, sobre a Avenida Nove de Julho, bairro Anhangabaú (conforme fotos anexas);

CONSIDERANDO que as manutenções se fazem necessárias, para garantir a integridade física de motoristas e transeuntes,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para estudo apara manutenções estruturais no viaduto da Avenida Jundiaí, sobre a Avenida Nove de Julho (Bairro Anhangabaú).

Sala das Sessões, em 18 de setembro de 2018.

  
EDICARLOS VIEIRA  
'Edicarlo Vetor Oeste'



ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 9191

