



**INDICAÇÃO N° 9363**

Recapeamento em toda extensão da Rua Dino (Ponte São João).

ENCAMINHE-SE.


  
Presidente

02/10/2018

CONSIDERANDO que o asfalto da Rua Dino, Ponte São João, não se encontra em boas condições para trânsito,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para recapeamento em toda extensão da Rua Dino (Ponte São João).

Sala das Sessões, em 02 de outubro de 2018.



Eng.º Marcelo Gastaldo