



INDICAÇÃO N° 9434

Reforma de corrimão em viela localizada ao lado do número 70 da Rua Profª Benedita Siqueira de Godoy (Bairro Colônia).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

02 / 10 / 2018

CONSIDERANDO que o corrimão existente na viela localizada no endereço abaixo mencionado, encontra-se quebrado e bastante deteriorado pela ação do tempo,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reforma de corrimão em viela localizada ao lado do número 70 da Rua Profª Benedita Siqueira de Godoy (Bairro Colônia).

Sala das Sessões, em 02 de outubro de 2018.

RAFAEL ANTONUCCI