



**INDICAÇÃO Nº 9510**

Implantação de iluminação e de corrimão na Viela 3, localizada na Rua Bastos (Jardim Tamoio/Núcleo Balsan).

ENCAMINHE-SE.

  
Presidente

09 / 10 / 2018

A Viela 3 do Jardim Tamoio/Núcleo Balsan, localizada ao lado do nº 298 da Rua Bastos, está quase às escuras no período noturno, devido ao grande número de lâmpadas queimadas, situação imprópria que gera riscos de diversas ordens, tanto ao trânsito de pedestres e, principalmente, pelo favorecimento da ação de marginais.


Ademais, a travessia é muitas vezes dificultosa a tantos pedestres, em razão da ausência de corrimão que lhes preste apoio e suporte.

Essas impropriedades desestimulam os transeuntes à sua utilização, subtraindo a sua finalidade de encurtar distâncias.

Por essas razões,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para implantação de iluminação e de corrimão na Viela 3, localizada na Rua Bastos (Jardim Tamoio/Núcleo Balsan).

Sala das Sessões, em 09 de outubro de 2018.

  
**MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA**  
'Márcio Cabeleireiro'