



**INDICAÇÃO N° 9609**

Tapamento de buraco na Rua Carlos Gomes, defronte ao nº 61 (Ponte São João) CEP: 13218-005.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

16/10/2018

CONSIDERANDO que um buraco situado na Rua Carlos Gomes, defronte ao nº 61, Ponte São João, tem trazido transtornos aos transeuntes,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco na Rua Carlos Gomes, defronte ao nº 61 (Ponte São João) CEP: 13218-005.

Sala das Sessões, em 16 de outubro de 2018.

**Eng.º Marcelo Gastaldo**