



INDICAÇÃO N° 9802

Tapamento de buraco defronte ao nº 851, na Av. Carlos Ângelo Mathion (Jardim Tamoio)
CEP: 13219-270.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

30/10/2018

CONSIDERANDO que um buraco situado defronte ao nº 851, na Av. Carlos Ângelo Mathion, Jardim Tamoio, tem gerado transtornos aos transeuntes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco defronte ao nº 851, na Av. Carlos Ângelo Mathion (Jardim Tamoio) CEP: 13219-270.

Sala das Sessões, em 30 de outubro de 2018.

Eng.º Marcelo Gastaldo