



INDICAÇÃO N° 9946

Substituição das lâmpadas da Rua Atibaia por lâmpadas de LED (Bairro Colônia) - CEP 13219-816.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

06 / 11 / 2018

A comunidade e comerciantes da Rua Atibaia, no Bairro Colônia, estão apresentando queixas de que a iluminação da via está deficiente, o que tem favorecido a ação de bandidos e marginais, implantando-se insegurança e medo.

Por essas razões,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição das lâmpadas do sistema público de iluminação da rua supracitada.

Sala das Sessões, em 06 de novembro de 2018.

MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA

'Márcio Cabeleireiro'