



INDICAÇÃO Nº 9984

Manutenção de guia de escoamento pluvial, na Rua Maestro Frederico Nano, nas proximidades da Avenida São Paulo (Vila Arens).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

13 / 11 / 2018

Há uma guia de escoamento de água pluvial danificada, na Rua Maestro Frederico Nano, nas proximidades da Avenida São Paulo, necessitando urgente de reparos.

Pelo exposto,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de guia de escoamento pluvial, na Rua Maestro Frederico Nano, nas proximidades da Avenida São Paulo (Vila Arens).

Sala das Sessões, em 13 de novembro de 2018.

WAGNER TADEU LIGABÓ

'Dr. Ligabó'