



**INDICAÇÃO N° 10138**

Repinte da sinalização de PARE, na Rua Dr. Hegg em frente ao nº 361 (Vila Arens II).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

21/11/2018

Considerando que a sinalização de solo PARE existente na Rua Dr. Hegg, em frente ao número 361, na Vila Arens II, está apagada;

Considerando que a sinalização de solo é importante para orientar os motoristas, organizar o trânsito e aumentar a segurança dos pedestres,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para o repinte da sinalização de PARE no local supracitado.

Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2018.

**DOUGLAS MEDEIROS**