




INDICAÇÃO N° 10619

Refazer guia de escoamento pluvial da Av. Dr. Pedro Soares de Camargo esquina com a Rua Eng^o Roberto Mange n^o 321 (Bairro Anhangabaú).



Considerando que a guia de escoamento das águas pluviais, da Av. Dr. Pedro Soares de Camargo, na esquina com a Rua Eng^o Roberto Mange, número 321, no Bairro do Anhangabaú, encontra-se deformada;

Considerando que esta situação faz com que, a água da chuva não escoe de forma correta, ficando parada no local, causando transtorno aos moradores,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para refazer guia de escoamento pluvial no endereço supracitado.

Sala das Sessões, em 05 de fevereiro de 2019.

Douglas / m / medeiros
DOUGLAS MEDEIROS