



INDICAÇÃO Nº 10.627

Medidas preventivas contra enchentes e alagamentos no córrego localizado no final da Estrada Municipal São Jorge, bairro Mato Dentro (*local não possui CEP individual*).

ENCAMINHE-SE.

Faury Tals
Presidente
05/02/2019

Considerando que no final da Estrada Municipal São Jorge existe um córrego que, neste período de chuvas, constantemente tem transbordado resultando em alagamentos na região e causando muitos transtornos à população local;

Considerando que medidas como corte de mato, limpeza, desassoreamento e estabilização do talude, melhoram o fluxo da água e previnem enchentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para **medidas preventivas contra enchentes e alagamentos**, tais como as acima citadas, no córrego localizado no final da Estrada Municipal São Jorge, bairro Mato Dentro.

Sala das Sessões, em 05 de fevereiro de 2019.

Cicero Camargo da Silva
CICERO CAMARGO DA SILVA

'Cicero da Saúde'