



INDICAÇÃO N° 10689

Manutenção em tampa de boca de lobo, na Avenida São Paulo, defronte do n.616 (Vila Progresso).

ENCAMINHE-SE.

Faury Tals
Presidente


12 / 02 / 2019

A tampa de boca de lobo existente defronte do número 616, da Avenida São Paulo, na Vila Progresso, está danificada, podendo causar acidentes com veículos e pedestres que transitam pelo local.

Pelo exposto,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção da tampa de boca de lobo supracitada.

Sala das Sessões, em 12 de fevereiro de 2019.


WAGNER TADEU LIGABÓ

'Dr. Ligabó'