




INDICAÇÃO N° 10979

Limpeza de boca de lobo na Avenida Fernando Arens, entre os n^{os} 243 ao 352 (Vila Arens II).



Há, de acordo com os municípios, bocas de lobo entupidas no endereço abaixo indicado, que devem ser limpas, pois está causando grande transtorno nos dias chuva, já que não está havendo vazão da água para as galerias.

Pelo exposto,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para limpeza de boca de lobo na Avenida Fernando Arens, entre os n^{os} 243 ao 352 (Vila Arens II).

Sala das Sessões, em 26 de fevereiro de 2019.

WAGNER TADEU LIGABÓ
'Dr. Ligabó'