



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São P

INDICAÇÃO Nº 2.610

Drenagem e aplicação de cascalho na estrada de acesso para a pista de aeromodelismo, próxima à Rodovia João Cereser (Jundiaí Mirim).



Considerando que a estrada de acesso para a pista de aeromodelismo, próxima à Rodovia João Cereser, no bairro Jundiaí Mirim, que não é asfaltada, e não possui denominação, ficou em péssimo estado de conservação em decorrência das chuvas dos últimos dias, apresentando acúmulo de água e barro, dificultando muito o tráfego normal de veículos,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para drenagem e aplicação de cascalho na supracitada via.

Sala das Sessões, em 27 de junho de 2017.

[Handwritten signature]
FAOUAZ TAHA