



**INDICAÇÃO N° 2983**

Instalação de "Guardrail" na Rodovia Ver. Geraldo Dias, na entrada para o Bairro Cecap, na altura do Condomínio Quaresmeira (Cecap).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

01/08/2017

CONSIDERANDO que moradores temem serem atropelados na Rodovia Ver. Geraldo Dias, na entrada para o bairro Cecap, na altura do Condomínio Quaresmeira, devido à ausência de guardrail,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para instalação de Guardrail na Rodovia Ver. Geraldo Dias, na entrada para o Bairro Cecap, na altura do Condomínio Quaresmeira (Cecap).

Sala das Sessões, em 01 de agosto de 2017.

**Eng.º Marcelo Gastaldo**