



INDICAÇÃO N° 3.000

Substituição do braço de luz no poste localizado defronte ao nº 2.075 da Avenida Luiz Gobbo (Bairro Santa Clara).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

1º/08/2017

CONSIDERANDO que recentemente houve reposição das lâmpadas queimadas no poste localizado defronte ao nº 2.075 da Avenida Luiz Gobbo, no Bairro Santa Clara, sem que a falta de iluminação fosse resolvida, pois a luminária apresenta problemas técnicos,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição do braço de luz no endereço supracitado.

Sala das Sessões, em 1º de agosto de 2017.

RAFAEL ANTONUCCI