



INDICAÇÃO N° 3.043

Manutenção dos postes de sustentação do alambrado do campo de futebol do CECE Antonio Ovídio Bueno (Vila Liberdade).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

1.º/08/2017

Considerando que os postes de sustentação do alambrado do campo de futebol do CECE Antonio Ovídio Bueno, na Vila Liberdade, estão bastante desgastados e apresentam risco de queda,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção dos postes de sustentação do alambrado do campo de futebol do supracitado centro esportivo.

Sala das Sessões, em 1.º de agosto de 2017.

GUSTAVO MARTINELLI