



**INDICAÇÃO N° 3084**

Reinstalação de sinalização vertical de trânsito (placa regulamentação de estacionamento) na Rua Bom Jesus de Pirapora, nº 737, Vianelo.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

08/08/2017

Considerando que a placa que existia no local supramencionado para regulamentar o estacionamento em até 15 minutos com o pisca alerta ligado foi derrubada por um acidente e até o momento não houve reposição,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reinstalação de sinalização vertical de trânsito (placa regulamentação de estacionamento) na Rua Bom Jesus de Pirapora, nº 737, Vianelo.

Sala das Sessões, em 08 de agosto de 2017.

**ARNALDO FERREIRA DE MORAES**

*'Arnaldo da Farmácia'*