



INDICAÇÃO Nº 3202

Estudos para instalação de redutores de velocidade na Av. Caetano Gornati, Engordadouro.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

08/08/2017

Considerando que na Avenida Caetano Gornati, os veículos não respeitam o limite de velocidade;

Considerando que há um ponto de ônibus na referida avenida, altura do número 1101, onde há grande movimento de pessoas, principalmente funcionários do Vintage Condomínio Clube, que reclamam da dificuldade em atravessar a via,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para realização de estudos para instalação de redutores de velocidade na referida via.

Sala das Sessões, em 08 de agosto de 2017.

ROMILDO ANTONIO DA SILVA