



INDICAÇÃO Nº 3212

Nivelamento de tampão de bueiro na altura do número 507 da Avenida Adoniro Ladeira, Vila Nova Jundiainópolis.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

08/08/2017

Considerando que o tampão de bueiro, localizado em frente ao número 507 da Avenida Adoniro Ladeira, está desnivelado em relação ao leito carroçável da via, causando transtornos aos motoristas que trafegam pela via,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para o nivelamento do tampão de bueiro no referido local.

Sala das Sessões, em 08 de agosto de 2017.

VALDECI VILAR MATHEUS